

Piesārņotu drenāžas ūdens sūknis XJ 900



Uzlīmes piemērs



Lietošana

Šīs instrukcijas darba uzsākšanai un veikšanai ir piemērojamas elektriskajiem iegremdes sūkņiem, kas ir minēti uz vāka. Sūkņi ir paredzēti ūdens, kas var saturēt abrazīvas vielas, sūknēšanai.

BĪSTAMI! **Sūkni nedrīkst lietot sprādzienbīstamā vai viegli uzliesmojošā vidē vai viegli uzliesmojošu šķidrumu sūknēšanai.**

Sūkņi atbilst ES iekārtu direktīvas prasībām. Skatīt tehnisko datu plāksnīti. Ražotājs garantē, ka normāla darbības procesa laikā jauns sūknis, kad tas ir pilnībā vai daļēji iegremdēts, neizdalīs aerodinamisko troksni, kas pārsniegtu 70 dB(A).

! **UZMANĪBU! Sūkni nedrīkst darbināt, ja tas ir daļēji izjaukts.**

! **UZMANĪBU! Ja persona nonāk saskarē ar sūkni vai sūknēto materiālu, ieteicams izmantot zemesslēguma indikatoru (RCD, Residual-current device — paliekošās strāvas ierīci). Pastāvīgi sūkņu instalācijai peldbaseinos jāievēro īpaši noteikumi.**

Produkta apraksts

Ierobežojumi: Iemērķšanas džīlums: līdz 80 m / 260 pēdas. Šķidruma temperatūra: līdz 40 °C / 104 °F.

Motors: 3 fāzu maiņstrāvas ūsslēgts elektrodzinējs 50 vai 60 Hz.

Motora aizsardzība: Motora aizsardzībai ārējo motora aizsardzību aprīko ar termālajiem motora siltuma ierobežotājiem. Temperatūras ierobežotājs (bimetāla) spirālē = 140 °C/284 °F (PT100 var piegādāt pēc īpaša klienta pasūtījuma)

Uzraudzība: Uzraudzībai motori ir aprīkoti ar DI elektrodiem, kas kontrolē mitruma ieklūšanu eļļas kamerā, motora korpusā un savienojuma kamerā. PT100 var pielāgot gultniem, lai pievienotu motoram papildu aizsardzības līmeni.

Elektrības kabelis: H07RN8-F, NSSHOEU, SOOW vai atbilstošs kabelis. Ja kabelis ir garāks par 50 m, jāņem vērā sprieguma kritums. Ievērojet, ka sūkņi var būt aprīkoti ar dažādiem kabeļiem un paredzēti dažādām pievienošanas metodēm.

Celšana un transportēšana

UZMANĪBU! **Levērojiet Sulzer vienību un tām pievienoto komponentu kopējo svaru! (bāzes vienības svaru skatiet datu plāksnītē).**

Paredzētajam datu plāksnītes dublikātam vienmēr jāatrodas labi redzamā vietā sūkņa uzstādījuma tuvumā (piemēram, pie spaiļu kārbām / vadības paneļa, kur ir pievienoti sūkņa kabeļi).

PIEZĪME! **Jāvienības un pievienoto piederumu kopējais svars pārsniedz vietējo manuālās celšanas drošības noteikumu prasības, jāizmanto celšanas aprīkojums.**

Nosakot celšanas aprīkojuma drošu darba slodzi, jāņem vērā vienības un piederumu kopējais svars! Celšanas aprīkojumam, piemēram, ceļtnim un kēdēm, ir jābūt ar atbilstošu celtnēju. Pacēlāja izmēriem jābūt piemērotiem Sulzer vienību kopsvaram (iekļaujot celšanas kēdes vai tērauda troses un visus citus iespējamie pievienotos piederumus). Galalietotājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai celšanas aprīkojums būtu sertificēts, labā stāvoklī un to regulāri pārbaudītu kompetenta persona, ievērojot vietējos noteikumos norādītos intervālus. Nedrīkst izmantot nodilušu vai bojātu celšanas aprīkojumu, un tas ir pareizi jāutilizē. Celšanas aprīkojumam jāatbilst arī vietējiem drošības noteikumiem un regulējumiem.

PIEZĪME! **Sulzer nodrošināto kēžu, virvju un apskavu drošas lietošanas norādījumi ir iekļauti šīm vienībām pievienotajā pacelšanas aprīkojuma rokasgrāmatā un ir jāievēro pilnībā.**

Pārvietošana un glabāšana

Sūknis var transportēt un uzglabāt gan vertikāli, gan horizontāli. Pārliecinieties, ka tas ir nostiprināts un nevar slīdēt.




UZMANĪBU! Sūknim vienmēr ir jābūt novietotam uz stingras virsmas, lai tas neapgāztos. Tas attiecas uz visa veida glabāšanas, pārvietošanas, transportēšanas, testēšanas un instalēšanas darbiem.



UZMANĪBU! Vienmēr paceliet sūknī aiz pacelšanas cilpām, nekad - pie motora kabeļa vai šķūtenes.



UZMANĪBU!



α max $\leq 45^\circ$. Lēnķis α starp agregāta viduslīniju un celšanas instrumentiem nedrīkst pārsniegt 45° .

IEVĒROJIET! Vienmēr aizsargājiet kabeļa galu, lai kabelī neiekļūtu mitrums. Pretējā gadījumā ūdens caur kabeli var iesukties spaiļu nodalījumā vai motorā..

Ja sūknis tiek glabāts ilgu laika periodu, aizsargājiet to pret netīrumiem un karstumu. Pēc ilgāka glabāšanas laika, pirms sūknis tiek darbināts, tas ir jāpārbauda un ar roku jāpagriež lāpstīritenis. Īpaši rūpīgi pārbaudiet blīvējumus un kabeļa ievadu.

Instalācija

Drošības pasākumi: Lai samazinātu negadījumu risku apkopes un instalēšanas darbu laikā, esiet ļoti uzmanīgs un ķemiet vērā ar elektrību saistītu negadījumu risku.



UZMANĪBU! Celšanas ierīcei vienmēr ir jābūt piemērotai sūkņa svaram. Skatīt sadaļu "Produkta apraksts".

Sūkņa instalācija: Izkārtojiet kabeli visā tā ceļā tā, lai kabeļi nesagrieztos vai netiktu saspiesti. Pievienojiet kabeli. Pievienojiet padeves cauruļvadu. Šķūtenes, caurules un vārsti ir jāizvēlas atbilstoši sūkņa padeves galviņai. Novietojiet sūknī uz stingras virsmas, lai tas neapgāztos un neizjuktu. Sūknī var arī piekārt aiz celšanas roktura nedaudz virs zemes.

Elektriskie savienojumi

Sūknis jāpieslēdz spailēm vai palaišanas iekārtai, kas uzstādīta tādā līmenī, kādā tā nevar applūst.



UZMANĪBU! Visam elektroaprīkojumam vienmēr ir jābūt zemētam. Tas attiecas gan uz sūknī, gan jebkuru monitoringa ierīci.



UZMANĪBU! Elektroinstalācijai ir jāatbilst nacionālajiem un vietējiem noteikumiem.

Pārbaudiet, vai tīkla spriegums, frekvence, palaišanas aprīkojums un metode atbilst uz motora tehnisko datu plāksnes norādītajiem lielumiem.

Ņemiet vērā: sūknī, kas paredzēts 400 V 50 Hz, 460 V 60 Hz var izmantot 380–415 V 50 Hz, 440–480 V 60Hz frekvenču diapazonā.

Statora un motora vadītāju savienošana

Elektrisko savienojumu shēmas ir iekļautas darbnīcas rokasgrāmatā.

Sūkņa kabeļu marķējums:

U1/T1, V1/T2, U2/T3 U2/T4, V2/T5, W2/T6 = fāzes marķējums statoram (tiešā palaide)

"F" lieto motora aizzardzībai, bi-metālu ierobežotājiem un PT100.

"D" lieto mitruma sensoriem. D1, D2, D3 = blīvējums, motors un savienojuma kamera.

Elektroinstalācija ir jāpārbauda autorizētam elektriķim.


Ekspluatācija

Ekspluatācija:

Pārbaudiet sūkņa rotācijas virzienu (skat. zīmējumu). Iedarbināšanas sākumā sūknis rausies pretēji pulksteņrādītāja virzienam, skatoties no augšas. Ja rotācijas virziens ir nepareizs, izmantojiet divas fāzes.

Minimālais iegremdēšanas dzīlums 600 mm.

Iedarbināšanas raušanās:



! UZMANĪBU! Iedarbināšanas grūdiens var būt spēcīgs. Neturiet sūkņa rokturi, pārbaudot rotācijas virzienu. Pārliecinieties, ka sūknis ir stingri fiksēts un nevar griezties.

! UZMANĪBU! Rotācijas virziena atcelšanu kontaktdakšai, kas nav transportēšanas ierīce, var veikt tikai pilnvarota persona.

! UZMANĪBU! Ja nostrādājusi iebūvētā motora aizsardzība, sūknis apstāsies, bet ieslēgsies no jauna automātiski, kad tas būs atdzis.

Serviss un apkope

! UZMANĪBU! Pirms jebkura darba sākuma pārbaudiet, vai sūknis ir izolēts no strāvas padeves un tas nevar saņemt strāvas padevi.

Regulāra pārbaude un profilaktiskā apkope nodrošinās uzticamāku darbību. Sūknis ir jāpārbauda ik pēc sešiem mēnešiem, bet biežāk, ja darbības apstākļi ir smagi. Par sūkņa kapitālo remontu, lūdzu, sazinieties ar autorizētu Sulzer darbnīcu vai Sulzer pārstāvi.


! UZMANĪBU! Ja kabelis ir bojāts, tas ir jānomaina.

! UZMANĪBU! Nodilušam lāpstīnitenim bieži mēdz būt asas malas. Uzmanieties, lai nesagrieztos.

! UZMANĪBU! Iekšējās noplūdes gadījumā eļļas tvertnē var būt paaugstināts spiediens. Noņemot eļļas aizgriezni, turiet virs tā drānu, lai novērstu eļļas izšķakstīšanos.



Nolietotās ierīces var nodot kompānijā Sulzer vai atkārtotai pārstrādei saskaņā ar vietējiem noteikumiem.



SULZER

Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland
Tel. +353 53 91 63 200, www.sulzer.com