

Curve di mandata J, JC, JS

SULZER

Flessibilità garantita con le curve di mandata

Le curve di mandata (scarico) sono disponibili in varie dimensioni e possono essere fornite tipo portagomma, filettate BSP e NPT (mercato americano) o con giunto storz.


Tutte le curve possono essere fissate sia in verticale che in orizzontale (i modelli JC hanno scarico solo verticale).

Tutte le curve di mandata (scarico) sono collegate alla pompa tramite un oring tra la curva stessa e il corpo pompa che ne assicura la tenuta idraulica.

La chiave per il montaggio 13/16 o 19/24 si trova in una busta in plastica insieme alle istruzioni di funzionamento della pompa.

IMPORTANTE!

La lubrificazione delle parti filettate è sempre richiesta prima del montaggio di giunti storz o di altri giunti di collegamento.



P/N J 12 - J 15	DN	P/N J 24 - J 44	DN	P/N J 54 - J 84	DN	P/N J 205 - J 405	DN
61170135	1 ½"	61170137	2 ½"	61170130	3"	31090224	4"
61170132	2"	61170138	3"	61170131	4"	31090225	6"
61170134	2 ½"	61170133	4"	32820511	6"	31090226	8"
61170136	3"	32820519	2 ½" BSP	32820512	3" BSP	32820525	4" BSP
32820521	2 ½" BSP	32820517	3" BSP	32820513	4" BSP	32820526	6" BSP
32820522	2" BSP	32820518	4" BSP	32820529	6" BSP	00830312	8" BSP
32820545	3" BSP	00830489	2 ½" NPT	32820514	3" NPT	32820527	4" NPT
32820523	2" NPT	32820520	3" NPT	32820515	4" NPT	32820528	6" NPT
32820516	3" NPT	32820524	4" NPT	00830086	6" NPT	00830379	8" NPT
00830343	2" Storz	00830344	3" Storz	00830346	3" Storz	00830349	4" Storz
00831178	3" Storz	00830345	4" Storz	00830347	4" Storz	00830350	6" Storz
00830022	O-ring	00830426	O-ring	00830348	6" Storz	11121043	O-ring
				11120898	O-ring		

P/N J 604	DN	P/N JC 24 - JC 44	DN	P/N JC 34	DN	P/N JC 54 - JC 84	DN
21430515	6"	32820531	3" BSP	31090161	2"	00831161	3" BSP
21430516	8"	32820532	3" NPT	31090185	3"	00831162	4" BSP
21430517	10"	11121079	O-ring	31090160	2" BSP	32820534	3" NPT
31090200	6" BSP			31090184	3" BSP	32820535	4" NPT
00830807	8" BSP			31090162	2" NPT	43070438	Guarnizione
31090173	6" NPT			31090189	3" NPT		
31090174	8" NPT			00830355	2" Storz		
31090175	10" NPT			00830356	3" Storz		
00830351	6" Storz			11120028	O-ring		
11120112	O-ring						

P/N JS 12 - JS 15	DN	P/N JS 24 - JS 44	DN	P/N JS 54 - JS 84	DN
61170135	1 ½"	61170137	2 ½"	00831274	3"
61170132	2"	61170138	3"	00831275	4"
61170134	2 ½"	61170133	4"	00831276	3" BSP
61170136	3"	32820519	2 ½" BSP	00831277	4" BSP
32820522	2" BSP	32820517	3" BSP	00831278	3" NPT
32820521	2 ½" BSP	32820518	4" BSP	00831279	4" NPT
00830545	3" BSP	00830489	2 ½" NPT	00831280	3" Storz
32820523	2" NPT	32820520	3" NPT	00831281	4" Storz
32820516	3" NPT	32820524	4" NPT	00830812	O-ring
00830343	2" Storz	00830344	3" Storz		
00831178	3" Storz	00830345	4" Storz		
00830022	O-ring	00830426	O-ring		


Storz - con portagomma

P/N	DN
15000005	2" / C
15000006	3" / B
15000017	4" / A
15000016	6" / F



Storz - filettato

P/N	DN
15000009	2" / C
15000024	3" / B
15000022	4" / A
15000027	6" / F



Chiave di montaggio per giunti Storz

P/N	DN
15010020	A/B/C 4"/3"/2"
00830256	F 6"

*2 sono necessarie 2 chiavi di montaggio

Chiave montaggio curve mandata

P/N	Modello pompa
00830852 chiave 13/16	J 12 - J 84 JC 24 - JC 84 JS 12 - JS 84
00830853 chiave 19/24	J 205 - J 604